

STOWARZYSZENIE ARMATORÓW JACHTOWYCH

(Boat Owners Society in Poland)

Rok założenia 1991

ul. Przełom 10, 80-643 Gdańsk-Górki Zach. tel./fax 58 307 09 27

www.saj.org.pl , mailto: info@saj.org.pl



Gdańsk, .13 czerwca 2014

Dyrektor
Urzędu Morskiego w Gdyni
Ul. Chrzanowskiego 10
81-338 – Gdynia

Szanowny Panie Dyrektorze!

Rada Armatorska Stowarzyszenia Armatorów Jachtowych zwraca się z uprzejmą prośbą o pilną zmianę stanu oznakowania nawigacyjnego na Rozlewisku Wisły Śmiałej.

Wiosną br. zostało zmienione dotychczasowe oznakowanie toru wodnego na odcinku od Jachtklubu Morskiego "Neptun" do wyjścia na Zatokę Gdańską.

I tak - w miejsce boi kardynalnej zachodniej stojącej dotychczas pod drutami linii wysokiego napięcia przeciwko Jachtklubu Morskiego "NEPTUN" pojawiła się czerwona boja farwaterowa. Na zakręcie Wisły Śmiałej i Motławy (przy Jachtklubie Morskim "NEPTUN") ustawiono zieloną boję farwaterową. Natomiast naprzeciw Jachtklubu Stoczni Gdańskiej i Jachtklubu im. Conrada pojawiły się dwie nowe boje nawigacyjne - czerwona i zielona.

W zasadzie należałoby cieszyć się z takiego nowego oznakowania owego uczęszczanego toru wodnego, gdyby nie fakt, iż wszystkie w/w boje są NIEŚWIECĄCE! Ten stan rzeczy powoduje zagrożenia najechania na pławę przez jachty wchodzące lub wychodzące z marin położonych w okolicy po zmroku.

Prosimy o zmianę pław nieświecących na świecące, analogicznie jak ma to miejsce w trzech kolejnych parach oznakowania do wyjścia z Wisły.

Z wyrazami szacunku

STOWARZYSZENIE
ARMATORÓW JACHTOWYCH
PREZES

J.kpt.ż.w. Andrzej Remiszewski